Automatic control of moor powered screwdriver uses torque and angle of rotation sensors

Patent number:

DE10133923

Publication date:

2003-01-23

Inventor:

SITTIG ULF (DE); WAGNER PAUL-HEINZ (DE)

Applicant:

WAGNER PAUL-HEINZ (DE)

Classification:

- international:

B23P19/06; B25B23/14; B23P19/06; B25B23/14;

(IPC1-7): B25B23/147

- european:

B23P19/06C1; B25B23/14 Application number: DE20011033923 20010712

Priority number(s): DE20011033923 20010712


Report a data error here

Also published as:

 WO03006211 (A1)

Abstract of **DE10133923**

The power screwdriver has a motor that is controlled until the torque applied and the angle of rotation are within defined tolerance bands. The torque is continuously measured until a target value (Mf) is reached. At this point the angle is measured until a target value is attained ((,alpha).



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑤ Int. Cl.⁷: **B 25 B 23/147**

(9) BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

① Offenlegungsschrift② DE 101 33 923 A 1

(2) Aktenzeichen: 101 33 923.2
 (2) Anmeldetag: 12. 7. 2001
 (3) Offenlegungstag: 23. 1. 2003

DE 10133

7 Anmelder:

Wagner, Paul-Heinz, 53804 Much, DE

Wertreter:


Patentanwälte von Kreisler, Selting, Werner et col., 50667 Köln

(72) Erfinder:

Sittig, Ulf, 53721 Siegburg, DE; Wagner, Paul-Heinz, 53804 Much, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

- (4) Verfahren zur automatischen Steuerung eines Schraubvorgangs
- Bei einem Schraubvorgang wird in einem Drehschrauber das Drehmoment (MD) und der Drehwinkel (α) gemessen. Zunächst erfolgt das Anziehen einer Schraube in einem Drehmomentmodus unter Messung des Drehmoments, bis ein Fügemoment (M_F) erreicht ist. Danach wird ohne die Drehung anzuhalten in einen Drehwinkelmodus (DWM) übergegangen, bei dem der Drehwinkel (α) gemessen wird. Der Drehwinkel wird bis zu einem Soll-Drehwinkel (α_S) erhöht. Vor Erreichen des Soll-Drehwinkels wird unter Berücksichtigung eines in Probeläufen ermittelten Korrekturwerts (α_K) der Messwert (α_M) ermittelt, bei dem das Abschalten des Antriebs erfolgen muss, um das gewünschte Soll-Drehmoment (M_S) und den gewünschten Soll-Winkel (α_S) innerhalb eines Toleranzbereichs (T) zu treffen.



[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur automatischen Steuerung eines Schraubvorganges eines Drehschraubers, der einen steuerbaren Antrieb für eine Ausgangswelle sowie eine integrierte Steuereinheit (32) mit Mikroprozessor und Speicher, einen Drehmomentsensor und einen Drehwinkelsensor aufweist.

[0002] Bei Drehschraubern wird häufig die Forderung gestellt, dass eine Schraube mit einem festgelegten Soll-Dreh- 10 moment angezogen werden soll. Die genaue Einhaltung des Soll-Drehmoments ist insbesondere bei sicherheitsrelevanten Anwendungen wie Reaktoren, Stromgeneratoren oder Windrädern oder auch im Offshore-Bereich von Bedeutung. Die zielgenaue Erreichung eines bestimmten Drehmoments soll bewirken, dass die Schraube mit einer vorbestimmten Dehnungskraft belastet wird, so dass die durch die Schraube verbundenen Teile mit einer entsprechenden Kraft von der Schraube gegeneinander gedrückt werden. Das an der Ausgangswelle eines Schraubers gemessene Drehmoment gibt 20 jedoch nicht in jedem Fall Auskunft über die Dehnung der Schraube. Es wird beispielsweise dadurch verfälscht, dass das Schraubengewinde verschmutzt oder mit Farbe versehen ist oder dass auf dem Schraubengewinde Öl vorhanden ist. Ferner können im Schraubengewinde und auch in der 25 Mutter Fehlstellen vorhanden sein. Aus diesem Grund ist es nicht zweckmäßig, bis zum Erreichen eines Soll-Drehmoments den Antrieb eingeschaltet zu lassen und ihn dann schlagartig abzuschalten. Außerdem erfolgt bei einer schlagartigen Abschaltung ein undefiniertes Überschießen 30 infolge der Massenträgheit der bewegten. Masse und von undefinierten Reibungskräften u. dgl.

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur automatischen Steuerung eines Schraubvorgangs eines Drehschraubers anzugeben, das eine sichere Errei- 35 chung des angestrebten Endzustands der Schraube unter kompletter Überwachung des Schraubvorgangs ermöglicht und keine manuellen Eingriffe erfordert.

[0004] Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt erfindungsgemäß mit den im Patentanspruch 1 angegebenen Merkmalen. 40 Hiernach weist das Verfahren zur automatischen Steuerung des Schraubvorganges die folgenden Schritte auf:

- Aktivieren des Antriebs unter Messung des Drehmoments in einem Drehmomentmodus, bis das Drehmo 45 ment ein vorbestimmtes Fügemoment erreicht,
- bei Erreichen des Fügemoments: Übergang auf einen Drehwinkelmodus, bei dem der von der Ausgangswelle überstrichene Drehwinkel gemessen wird,
- Beenden des Antriebs, wenn der Drehwinkel einen 50 vorgegebenen Endwert erreicht.

[0005] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren erfolgt ein automatischer Übergang von dem Drehmomentmodus in den Drehwinkelmodus, ohne dass manuelle Eingriffe notwendig wären. Der Drehwinkelmodus startet ausgehend vom Fügemoment, wobei das Weiterdrehen unter ständiger Überwachung durch den Drehwinkelsensor erfolgt. Dabei kann von dem Sollwert des Drehwinkels jeweils der eingenommene Istwert der jeweiligen Position subtrahiert werden, um den noch zu überstreichenden Differenzwert zu ermitteln. In Abhängigkeit von diesem Differenzwert kann der Antrieb gesteuert werden, und zwar so, dass er den Sollwert zielgenau ansteuert, wobei bereits vorher eine gesteuerte Verringerung der Drehzahl erfolgen kann.

[0006] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass bei Erreichen des Fügemoments der Antrieb aktiviert bleibt und die Steuerung ohne die Aus-

2

gangswelle anzuhalten in den Drehmomentmodus übergeht. Hierbei wird vermieden, dass bei Erreichen des Fügemoments ein Überschießen bis zum Anhalten erfolgt, wodurch das Fügemoment verfälscht würde. Vielmehr wird während des Drehvorganges der Drehwinkelmodus eingeleitet, so dass ein exakt definierter Beginn des Drehwinkelmodus vorhanden ist. Außerdem wird der Schraubvorgang verkürzt, weil kein Stillsetzen des Antriebs notwendig ist.

[0007] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, dass nach Erreichen des Fügemoments der zeitliche Verlauf des Drehwinkels und/oder des Drehmomentes gemessen und gespeichert wird. Hierbei wird in bestimmten Zeitabständen jeweils der Drehwinkel und/oder das Drehmoment gemessen und die betreffenden Werte werden gespeichert, so dass sie später in Form einer Grafik verfügbar gemacht werden können. Der zeitliche Verlauf des Drehwinkels und/oder des Drehmomentes oder eine Beziehung zwischen Drehmoment und Drehwinkel können von einer in den Drehschrauber integrierten Steuereinheit auf einen externen Datenträger übertragen oder in ein Informationsnetz eingespeist werden. Auf diese Weise ist eine genaue und selbsttätige Dokumentation jedes einzelnen Schraubvorganges möglich. Die Dokumentation kann beispielsweise auf einer Chip-Karte oder einem anderen Datenträger erfolgen. Alternativ hierzu ist es möglich, dass die in den Drehschrauber integrierte Steuereinheit derart ausgebildet ist, dass sie mit einem Informationsnetz kommunizieren kann. Auf diese Weise kann die Steuereinheit beispielsweise Daten in das Internet eingeben und auch vom Internet aus angewählt werden, um Daten abzurufen. Dies setzt eine Kommunikationsfähigkeit mit dem Internet voraus, die über ein Mobilfunkgerät oder eine ähnliche Kommunikationseinrichtung leicht realisiert werden kann.

[0008] Für jeden Schraubfall wird ein Datensatz erstellt, der die charakteristischen Parameter dieses Schraubfalles angibt. In einem Lernmodus wird bei einem Probelauf der Antrieb bei Erreichen eines vorgegebenen Drehmoments abgeschaltet und der überschießende Drehwinkel gemessen und als Korrekturwert gespeichert. Danach wird ein Soll-Drehwinkel festgelegt. Der Antrieb wird dann abgeschaltet, wenn der gemessene Drehwinkel den Wert des Soll-Drehwinkels minus dem Korrektur erreicht. Solange der gemessene Drehwinkel nicht dem Soll-Drehwinkel entspricht, kann der Korrektur nach einem Iterationsverfahren neu ermittelt werden. Die Lemphase wird dann beendet, wenn der beim Stillstand des Drehschraubers gemessene Drehwinkel dem Wert des Soll-Drehwinkels entspricht.

[0009] Im folgenden wird ein Ausführungsbeispiel der Erfindung unter Bezugnahme auf die Zeichnungen näher erläutert.

[0010] Es zeigen:

[0011] Fig. 1 eine Seitenansicht des Drehschraubers,

[0012] Fig. 2 eine schematische Stirmansicht des Drehschraubers nach Fig. 1 aus Richtung des Pfeiles II,

[0013] Fig. 3 die Ausgangswelle mit den beiden Sensoren, und

[0014] Fig. 4 ein Diagramm zur Erläuterung der Steuerung des Drehschraubers.

[0015] Der Drehschrauber weist ein Halteteil 10 auf, welches mit der Hand gehalten werden kann. In einem Gehäuse 12 des Halteteils ist ein Elektromotor angeordnet, der über ein Kabel 14 an das Versorgungsnetz angeschlossen werden kann. Das Halteteil 10 ist mit einer Abtriebseinrichtung 20 verbunden, welche ein Untersetzungsgetriebe enthält, um die Drehzahl der in dem Gehäuse 12 befindlichen Abtriebsvorrichtung zu reduzieren. Mit Hilfe eines Schaltrings 22 kann das Untersetzungsgetriebe geschaltet werden, um das Maß der Untersetzung zu verändern. Das Untersetzungsge-

triebe treibt einen Ansatzstutzen 24 an, auf den Schraubnüsse aufgesteckt werden können. An dem Gehäuse 26 ist ein Stützfuß 28 vorgesehen, der gegen ein ortsfestes Widerlager gesetzt werden kann, um das beim Schraubvorgang erzeugte Gegenmoment an das Widerlager abzuleiten.

3

[0016] Das Halteteil 10 ist gegenüber der Abtriebseinrichtung 20 drehbar. Hierzu ist zwischen dem Halteteil 10 und der Abtriebseinrichtung 20 ein Sicherheitsdrehgelenk 30 vorgesehen. Dadurch ist es möglich, unabhängig von der Stellung und dem Betrieb der Abtriebseinrichtung 20 das 10 Halteteil 10 in einem Bereich von 360° zu drehen.

[0017] Die Abtriebseinrichtung 20 enthält einen Drehmomentsensor 52, der das an der Ausgangswelle 50 entstehende Drehmoment misst. Dieser Drehmomentsensor ist ein Torsionssensor, der an der Ausgangswelle befestigt ist. Die 15 Signale dieses Torsionssensors werden über eine Schleifringanordnung oder über eine berührungslose Datenübertragung zu einer Steuereinheit übertragen. Außerdem ist in der Abtriebseinrichtung 20 ein Drehwinkelsensor 54 vorgesehen, der eine an der Ausgangswelle 50 befestigte Codier- 20 scheibe 56 und einen auf Codemarkierungen der Codierscheibe reagierenden Sensor 58 aufweist.

[0018] Die von dem Drehmomentsensor 52 und dem Drehwinkelsensor 54 erzeugten Messdaten werden an eine in den Drehschrauber integrierte Steuereinheit 32, die einen 25 Mikroprozessor und einen Speicher enthält, übertragen. Uber eine Schnittstelle 34 kann die Steuereinheit 32 mit anderen elektronischen Geräten kommunizieren und beispielsweise an ein Modem angeschlossen werden, welches einen Internetzugang hat.

[0019] Mit der Steuereinheit 32 ist eine Anzeigevorrichtung 36 verbunden, an der in digitaler Form das aktuelle Drehmoment und/oder der aktuelle Drehwinkel dargestellt werden kann. Ferner können die Sollwerte angezeigt werden. Es können auch Datensätze unterschiedlicher Schraub- 35 fälle angezeigt werden, die einzeln auswählbar und somit aktivierbar sind. Über entsprechende Eingabeelemente kann eine Menüauswahl an der Anzeigevorrichtung 36 erfolgen. Für das Menü können sodann unterschiedliche Schraubenanzugsverfahren ausgewählt werden. Es ist ferner möglich, 40 Drehwinkel-Grenzwert-Maximum α_{max} . den Drehschrauber nur dann einsatzfähig zu machen, wenn zuvor ein bestimmter Code eingegeben wurde. Dadurch kann sichergestellt werden, dass der Drehschrauber nicht von unbefugten Personen verwendet wird.

[0020] Das Ein- und Ausschalten des Drehschraubers er- 45 folgt durch Betätigung entsprechender Schalter 18 in üblicher Weise.

[0021] An dem Gehäuse 12 ist ein Einsteckschlitz 40 für eine Chipkarte 42 vorgesehen. Die Chipkarte 42 mit dem Chip 44 bildet einen externen Datenträger, der die Anzugs- 50 parameter der durchgeführten Schraubvorgänge speichert. Die Chipkarte 42 kann beispielsweise am Ende eines Arbeitstages herausgenommen und ihr Inhalt in einen Computer eingelesen werden, um jeden einzelnen an dem Arbeitstag durchgeführten Schraubvorgang zu dokumentieren.

[0022] Das erfindungsgemäße Verfahren wird anhand von Fig. 3 erläutert, in welchem das Drehmoment M_D auf der Ordinate und der Drehwinkel \alpha auf der Abszisse dargestellt

[0023] Bei einem Schraubvorgang wird zunächst der An- 60 trieb eingeschaltet und die Schraube mit voller Drehzahl gedreht, bis ein vorbestimmtes Fügemoment M_F erreicht ist. Das Fügemoment ist ein definierter Wert, der hier beispielsweise 300 Nm beträgt. Bei Erreichen des Fügenmoments ist die Schraubenverbindung bereits so fest angezogen, dass sie 65 nicht mehr unbeabsichtigt gelöst werden oder sich unbeabsichtigt verstellen kann. Bis zum Erreichen des Fügemoments M_F wird der Drehmomentmodus DMM durchgeführt,

bei dem mit dem Drehmomentsensor das Drehmoment während des Schraubvorganges gemessen wird. Bei Erreichen des Fügemoments M_F erfolgt ein Übergang in den Drehwinkelmodus DWM, bei dem mit dem Drehwinkelsensor 54 be-

ginnend von 0° der Drehwinkel gemessen wird. Es sei angenommen, dass bei dem Soll-Drehmoment Ms der Soll-Drehwinkel α_S erreicht ist, der hier 90° beträgt.

[0024] Beim Drehwinkelmodus wird der Drehwinkel der Ausgangswelle des Drehschraubers kontinuierlich oder in Zeitintervallen ermittelt. Dabei kann bei Annäherung an das Soll-Drehmoment die Drehzahl verringert werden, um eine abrupte Abschaltung des Drehschraubers zu vermeiden. Beispielsweise kann nach einer vorgegebenen Funktion in Abhängigkeit vom Drehwinkel die Drehzahl heruntergesteuert werden.

[0025] Um den Koordinatenpunkt der Sollwerte M_S und as herum ist ein Toleranzgebiet T bezeichnet, das durch die Werte M_{max} , M_{min} , α_{min} und α_{max} definiert ist, die vom Anwender an einer Eingabevorrichtung des Drehschraubers eingegeben werden können. Wenn der Schraubvorgang in diesem Toleranzgebiet T endet, wird er als akzeptabel ange-

[0026] Der Antrieb des Drehschraubers wird abgeschaltet, wenn der mit dem Drehwinkelsensor gemessene Drehwinkel α_M den Wert $\alpha_S - \alpha_K$ erreicht hat, wobei α_K ein Korrekturwert ist. Nach dem Abschalten läuft der Antrieb noch nach, so dass er schließlich an oder nahe dem Sollwert α_s zum Stillstand kommt.

[0027] Der Datensatz, der bei einem Schraubvorgang auf der Chipkarte 42 registriert wird, enthält außer der laufenden Nummer des Schraubvorganges und den Datums- und Uhrzeitangaben die folgenden Daten:

Fügemoment MF Soll-Drehwinkel as

Korrekturwert-Drehwinkel α_K

Korrekturwert-Drehmoment

Drehmoment-Grenzwert-Minimum M_{min}

Drehmoment-Grenzwert-Maximum M_{max}

Drehwinkel-Grenzwert-Minimum α_{min}

[0028] Außerdem werden für eine graphische Darstellung im Anschluss an das Erreichen des Fügemoments M_F die folgenden Daten aufgenommen und in der Chipkarte gespeichert:

Drehmoment-Ist-Wert

Drehwinkel-Ist-Wert.

[0029] Dieses Wertepaar wird jeweils zum Zeitpunkt Null, nämlich dem Erreichen des Fügemoments M_F, und danach in Abständen von 10 ms aufgenommen.

[0030] Wird am Ende eines Schraubvorganges der Toleranzbereich T in Fig. 3 erreicht, wird ein Signal erzeugt, das angibt, dass die Verschraubung in Ordnung ist. Wird der Toleranzbereich T dagegen nicht getroffen, wird ein entsprechendes Negativsignal erzeugt, das angibt, dass dieser Verschraubungsvorgang nicht in Ordnung war und verworfen werden muss. Das Schraubgerät wird daraufhin außer Funktion gesetzt und kann nur manuell wieder eingeschaltet wer-

[0031] Der Korrekturwert α_K wird in der Weise ermittelt, dass bei einem Probelauf der Antrieb bei Erreichen eines vorgegebenen Drehmoments abgeschaltet und der überschießende Drehwinkel gemessen und als Korrekturwert aK gespeichert wird. Als vorgegebenes Drehmoment wird zunächst das Fügemoment M_F ausgewählt. Der Antrieb kommt dann weit unterhalb des Soll-Drehmoments M_S zum Stillstand, so dass das Soll-Drehmoment nicht erreicht wird. [0032] Danach wird in einem zweiten Probelauf der Antrieb dann abgeschaltet, wenn der gemessene Drehwinkel

 α_M den Wert des Soll-Drehwinkels minus dem zuvor ermittelten Korrekturwert α_K erreicht. Der daraufhin gemessene Drehwinkel, bei dem die Ausgangswelle zum Stillstand kommt, ergibt einen neuen Korrekturwert α_K , der kleiner ist als der erste Korrekturwert. Auf diese Weise erfolgt eine iterative Annäherung an den Wert α_S . Diese Annäherung erfolgt von unten her, so dass sichergestellt wird, dass der Drehwinkel nicht über den Wert α_S hinausschießt. Der sich schließlich ergebende Korrekturwert α_K wird für den betreffenden Schraubfall abgespeichert und für die nachfolgenden 10 Schraubvorgänge übernommen.

[0033] Die Protokolle der einzelnen Schraubvorgänge werden gespeichert und stehen ebenfalls für spätere Auswertungen zur Verfügung. Es besteht auch die Möglichkeit, den Drehschrauber über das Internet oder über andere Datenverbindungen zu programmieren oder abzufragen. Auf diese Weise stehen in einer Zentrale jederzeit die Daten der einzelnen Drehschrauber, die irgendwo in der Welt benutzt werden, zur Verfügung. Es kann auch festgestellt werden, ob ein Drehschrauber reparatur- oder wartungsbedürftig ist.

Patentansprüche

- 1. Verfahren zur automatischen Steuerung eines Schraubvorganges eines Drehschraubers, der einen 25 steuerbaren Antrieb für eine Ausgangswelle sowie eine integrierte Steuereinheit (32) mit Mikroprozessor und Speicher, einen Drehmomentsensor und einen Drehwinkelsensor aufweist, mit den Schritten:
 - Aktivieren des Antriebs unter Messung des 30
 Drehmoments in einem Drehmomentmodus (DMM), bis das Drehmoment ein vorbestimmtes
 Fügemoment (MF) erreicht,
 - bei Erreichen des Fügemoments (M_F): Übergang auf einen Drehwinkelmodus (DWM), bei 35 dem der von der Ausgangswelle überstrichene Drehwinkel (α_M) gemessen wird,
 - Beenden des Antriebs, wenn der Drehwinkel einen vorgegebenen Wert erreicht.
- 2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei bei Erreichen 40 des Fügemoments (M_F) der Antrieb aktiviert bleibt und die Steuerung ohne die Ausgangswelle anzuhalten in den Drehwinkelmodus (DWM) übergeht.
- 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei nach Erreichen des Fügemoments (M_F) der zeitliche Verlauf 45 des Drehwinkels (α) und/oder des Drehmomentes (M_D) gemessen und gespeichert wird.
- 4. Verfahren nach Anspruch 3, wobei der zeitliche Verlauf des Drehwinkels (α) und/oder des Drehmoments (M_D) oder eine Beziehung zwischen Drehmoment und Drehwinkel von einer in den Drehschrauber integrierten Steuereinheit (32) auf einen externen Datenträger (42) übertragen oder in ein Informationsnetz eingespeist werden.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1–4, wobei in 55 einem Probelauf der Antrieb bei Erreichen eines vorgegebenen Drehmoments abgeschaltet und der überschie-Bende Drehwinkel gemessen und als Korrekturwert (α_K) gespeichert wird.
- 6. Verfahren nach Anspruch 5, wobei ein Soll-Dreh- 60 winkel (α_S) festgelegt wird und der Antrieb dann abgeschaltet wird, wenn der gemessene Drehwinkel (α_M) den Wert des Soll-Drehwinkels (α_S) minus dem Korrekturwert (α_K) erreicht.
- 7. Verfahren nach Anspruch 6, wobei nach dem Ab- 65 schalten des Antriebs der Drehwinkel gemessen und mit dem Soll-Drehwinkel (α_S) verglichen wird und bei einer Abweichung als neuer Korrekturwert (α_K) ge-

speichert wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1-7, dadurch gekennzeichnet, dass Schraubparameter unterschiedlicher Schraubfälle gespeichert werden und bei Bedarf abrufbar sind.

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen

Nummer: Int. Cl.⁷: Offenlegungstag:

DE 101 33 923 A1 B 25 B 23/147 23. Januar 2003




Fig.1




Fig.2

Nummer: Int. Cl.⁷: Offenlegungstag:

DE 101 33 923 A1 B 25 B 23/147 23. Januar 2003




Fig.3




Fig.4